




Menüleiste



Befehlsmanager



Head-Up-Ansichtssymboleiste



FeatureManager  
PropertyManager  
ConfigurationManager  
DimXpertManager  
DisplayManager  
Suchen  
Aus. / Einblenden  
Anzeigemodus  
Erscheinungsbilder  
Transparenz

Suchassistent

Vergrößerungsglas

Shortcut-Leiste

Kontextmenü

Ursprung

Mausgesten

Referenztriade

Messen

Instant3D - Lineale

Bestätigungs-Eckfeld

Quickinfos

Managerbereich

Etiketten

Studienmanager

Statuszeile



Benutzerdefinierte  
Eigenschaften  
Erscheinungsbilder  
Ansichtspalette  
Datei-Explorer  
Konstruktionsbibliothek  
SWX Ressourcen

SolidWorks Ressourcen

Erste Schritte

Anwenderkreis

Online-Ressourcen

Maschinenkonstruktion

Gussformkonstruktion

Verbrauchsgüterkonstruktion

Task-Fensterbereich

Tipps des Tages

+++ Benutzeroberfläche +++

