


SEÇÃO A-A
ESCALA 1 : 2





Item	Descrição	QTD
1	Tampa	1
2	Braço	1
3	Pistão	1
4	Pino	1
5	Bucha	1
6	Parafuso M8 x 1,25 x 60 mm	2
7	Porca M8 x 1,25 mm	2

DES 0202 - Terceira Avaliação




Montagem - Biela; Pistão

Data: 03/12/15

Number	Date	Modification	E	Owner
--------	------	--------------	---	-------




SEÇÃO A-A






DES 0202 - Terceira Avaliação

Tampa

Data: 03/12/15



SEÇÃO A-A
ESCALA 1 : 1




SEÇÃO B-B
ESCALA 1 : 1

DES 0202 - Terceira Avaliação

Pistão

Data: 03/12/15

Number	Date	Modification	E	Owner
--------	------	--------------	---	-------




DES 0202 - Terceira Avaliação

Pino

Data: 03/12/15

Number	Date	Modification	E	Owner
--------	------	--------------	---	-------



DES 0202 - Terceira Avaliação

Bucha

Data: 03/12/15